



N° D'IMPRIMÉ T29891309

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/02/2025	25475518

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	<p>Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/01/2020 : 115842 km / 15/02/2022 : 153740 km / 14/02/2024 : 197534 km</p>

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
20/02/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique


IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S033T031
(9) RAISON SOCIALE : SECURITEST CENON
(3) COORDONNÉES : 75 BOULEVARD DE L'ENTRE DEUX MERS 33150 CENON Tél : 05 56 40 41 40

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 040D1081
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays : DB-894-CK (F)	Date d'immatriculation : 23/04/2024	Date de 1 ^{ère} mise en circulation : 05/12/2013
Marque : DACIA	Désignation commerciale : SANDERO	
(1) N° dans la série du type (VIN) : UU15SDAAC49521053	(5) Catégorie internationale : M1	Genre : VP
Type/CNIT : M10DACVP000J609	Énergie : ES	
Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
219783

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :



	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.8 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		3 %			21 %	
Forces verticales :		707 daN			493 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	255 daN		214 daN	149 daN		143 daN
Déséquilibre (<20%) :		17 %			5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	255 daN		214 daN	149 daN		143 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	63 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	26 %					
Émissions à l'échappement						
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %		Lambda (0.97 à 1.03) : 1.023
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.5 %				-1.6 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %				-4.0 %	