

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/10/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S033T031

(9) RAISON SOCIALE: SECURITEST CENON

(3) COORDONNÉES: 75 BOULEVARD DE L'ENTRE DEUX,MERS

33150 CENON Tél: 05 56 40 41 40

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

040D1081

SIGNATURE .

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation CX-020-KD (F)

Date de 1^{ère} mise en circulation

18/11/2024

30/07/2013

Désignation commerciale

Marque DACIA

SANDERO

(5) Catégorie internationale Genre

(1) N° dans la série du type (VIN) UU15SDAAC49399651

Type/CNIT

5SDAAC

VP

Énergie

FE

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

121516

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DATE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

07/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL 25487916

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 27/05/2019: 20961 km / 25/05/2021: 27709 km / 30/03/2022: 28838 km / 06/05/2024: 106231 km / 17/09/2024: 111716 km



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE G G D Ripage (-8 à +8 m/km) : +0.0 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

2 %

Forces verticales: 684 daN 494 daN

Frein de service

Forces de freinage : 227 daN 225 daN 129 daN 145 daN

Déséquilibre (<20%): 1 %

12 % Forces de freinage (efficacité): 227 daN 225 daN 145 daN 129 daN

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 61 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.016

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-1.0 % -0.7 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :-1.2 % -1.1% 15 %